

## КАК ПРАВИЛЬНО МОНТИРОВАТЬ

## ИНСТРУМЕНТЫ







торцовочн я пил / ножовк с мелким зубом и стусло\*



монт жный и стыковочный



пневмопистолет для гвоздей / молоток + финишные гвозди (без шляпки) / шуруповерт + с морезы





мелкозернист я н жд чн ябум г

## КАК РАССЧИТАТЬ НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕКОРА?


- 1. Подсчитыв ем погонные метры.
- 2. Приб вляем к длине к ждой стены 30 см;
- 3. Скл дыв ем погонные метры всех поверхностей, где используется один тип профилей.
- 4. Делим полученное число н длину одного профиля.
- 5. Округляем полученное зн чение до целого числ в большую сторону.



3 пил для внутреннего 3 пил для внешнего прямого угл под 45° прямого угл под 45°




Стыковк н прямой поверхности под 45°




Рекомендуется дополнительно з фиксиров ть швы.




Перед монт жом изделия необходимо выдерж ть в помещении не менее 48 ч сов




С помощью стусл и ножовки (или торцевой пилы) з пилите изделие под нужным углом




Н несите монт жный клей Ultrawood н з днюю сторону изделия



При необходимости з фиксируйте дополнительно при помощи гвоздей или с морезов




Н несите стыковочный клей Ultrawood с избытком н площ дь стык . Склейте профили, з фиксируйте до высых ния




Уберите при необходимости излишки клея



Д йте высохнуть



Подкорректируйте стыки профилей Теперь можно окр шив ть\* шп клевкой и мелкозернистой н жд чной бум гой



<sup>\*</sup> Если изделие выше 14 см, то рекомендуется использовать торцовочную пилу.

<sup>\*</sup> Для финишной окраски подходят любые краски, кроме лака. Температурный режим и время высыхания краски указываются производителем на этикетке краски. Для напольных плинтусов мы рекомендуем использовать моющуюся или влагостойкую краску.