

Рекомендации по удалению воска с поверхности керамической плитки

Обращаем внимание!

Воск наносится на лицевую поверхность плитки для защиты ее от возможного трения о тыльную сторону.

1.Способ: строительный фен.

- взять строительный фен, разогреть его до температуры 370°С;
- нагреть «пятно» феном;
- влажной тканью из микрофибры удалить жидкий воск, не размазывая по поверхности;
- удалить остатки воска с помощью сухой ткани.

2.Способ: апельсиновая маникюрная палочка.

- взять деревянную лопатку с заточенным краем или маникюрные палочки;
- несколько раз провести заточенной стороной палочки\лопатки по плитке, удаляя воск;
- взять хлопчатобумажную ткань, смочить ее в органическом растворителе (Уайт-спирит, бензин и т.п) и удалить остатки воска.

3.Способ: монтажная пена.

- взять очиститель монтажной пены;
- нанести пену на пятно воска с помощью распылителя;
- оставить на 2 минуты и удалить остатки воска с помощью сухой ткани.

4.Способ: пластиковый шпатель (карточка) и кипяток.

- вскипятить воду в кастрюле;
- опустите в горячую воду шпатель и, не позволив ему остыть, снять слой воска;
- повторить несколько раз, пока не удалится наибольшее количество воска;
- протереть чистой тканью для удаления остатков.

5.Способ: скребок для чистки стекол.

- взять скребок, который предназначен для очистки стекол или варочных поверхностей с тонким лезвием (0,1-0,2мм);
- несколько раз провести скребком по плитке, удаляя воск;
- взять хлопчатобумажную ткань, смочить ее в органическом растворителе (Уайт-спирит, бензин и т.п) и удалить остатки воска.

6. Способ: бытовые химические моющие средства (не содержащие абразивных компонентов и хлора).

- взять поролоновую губку с абразивом;
- удалить воск, используя химические средства, например:
 - содосодержащие порошковые средства - Сода, Пемолукс и др. (для гладкой поверхности),
 - жидкие\ гелевые средства - LITONET GEL EVO и др. (для фактурной поверхности).

Внимание к продукту – залог качества!